


MONTÁŽNÍ NÁVOD


typ svítidla: TITAN L4,L5, DELIA L4,L5

osmont




Svítidlo lze použít pouze jako stropní.


1. vypněte přívod elektrické energie ke svítidlu.
2. sešroubujte na zemi sestavu z montážních základen (F) pomocí šroubů (G). Označení montážních bodů na stropě (více způsobů):
 - a. použijte laserovou olovnici (případně i klasickou). Přeneste ze sestavy na zemi polohu kleštin na strop. Dbejte na to, aby byla sestava pořád na stejném místě během označování bodů.
 - b. vyšroubujte lankové kleštiny z montážních základen. Přiložte sestavu základen ke stropu a označte body v otvorech, ve kterých byly kleštiny. Našroubujte zpět kleštiny a pevně je utáhněte.
 - c. rozměřte a označte body na stropě dle přiloženého nákresu s rozměry (pokud je přiložen).
 - d. naneste malé množství např. tuku, husté barvy, křídly apod. (dle povahy stropu) na vrch kleštin a přitiskněte celou sestavu v požadovaném místě ke stropu. Na stropě zůstanou označené body. Očistěte kleštiny.
3. připravte vhodný typ uchycení v daných bodech (hmoždinky), dle povahy a materiálu stropu
4. odšroubujte spodní díl stropního úchytu s lankem (B), horní díl připevněte ke stropu a spodní díl s lankem opět přišroubujte k hornímu




5. těsně vedle přívodního kabelu ve stropě vyvrtejte otvor pro uchycení stropního háku. Vsuňte hmoždinku a našroubujte hák
6. odšroubujte plastovou matici od stropní krytky a zavěste kabel s krytkou na stropní hák
7. zvolte vhodné lanko (lanka - dle délky závěsu) a provlékněte ho skrz spojku (spojky) transparentního kabelu a lanka




8. zcela uvolněte matici všech tří lankových kleštin



9. uchopte svítidlo a provlékněte lanka všemi lankovými kleštinami
10. sestavu nastavte do vodorovné polohy pomocí vodováhy
11. po nastavení správné polohy dotáhněte matice všech kleštin
12. provlékněte průchodkou ve svítidle transparentní kabel. Nastavte kabel do esteticky vhodného tvaru (pomocí spojek lanka a kabelu).
13. připojte vodiče do svorkovnice ve svítidle
14. vložte zdroje světla (viz štítek ve svítidle)
15. nasadte stínítko v pořadí a → b → c



16. připojte přívodní vodiče do svorkovnice u stropu, přetáhněte přes ni krytku, dotáhněte šroubek k závitové trubce a přitáhněte plastovou krytku



17. zapněte přívod elektrické energie

Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.